

施設点検

● 施設名称：上川井第2処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1245 番地）

点検日：令和2年（2020年）12月16日

点検項目	有・無	状況（補修・清掃等）
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	法面の一部整備
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	
雨水排水設備の破損	無	雨水排水溝内の清掃
消火設備の破損	無	
搬入道路の破損及び汚損	有	搬入道路汚損により清掃
洗車設備の破損	無	洗車設備点検
ガス抜き管の破損	無	ガス抜き管点検
覆土の流出、沈下及びクラック	無	仮置き残土の整理
植栽した植物の生育異状	無	植栽した一部木の剪定
保有水等集排水設備の破損	有	集水管内点検及びポンプのベルト破損のため交換
保有水等の調整池の破損	無	
地下水検査孔の破損	無	地下水検査孔点検
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	処分場外周の清掃

【備考】

- ・ 廃棄物埋立場所の整備及び、その他廃棄物埋立整理
- ・ 年末年始臨時休業 12月30日～1月5日 休業中は担当が処分場内及び水処理施設等点検

● 施設名称：上川井第3処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1180-1 番地）

点検日：令和2年（2020年）12月16日

点検項目	有・無	状況（補修・清掃等）
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	遊水池点検
雨水排水設備の破損	無	
ガス抜き管の破損	無	ガス抜き管点検
覆土の流出、沈下及びクラック	無	
植栽した植物の生育異状	無	
保有水等集排水設備の破損	無	集水管内点検及びポンプ等メンテナンス
地下水検査孔の破損	無	地下水検査孔点検
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	

【備考】

- ・ 年末年始臨時休業 12月30日～1月5日 休業中は担当が処分場内及び水処理施設等点検