

# 施設点検

● 施設名称：上川井第2 処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1245 番地）

点検日：令和 2 年（2020 年）2 月 13 日

点 検 項 目	有・無	状 況 （補修・清掃等）
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	
雨水排水設備の破損	無	
消火設備の破損	無	
搬入道路の破損及び汚損	無	
洗車設備の破損	無	
ガス抜き管の破損	無	
覆土の流出、沈下及びクラック	無	
植栽した植物の生育異状	無	植栽した一部木の剪定
保有水等集排水設備の破損	無	集水設備点検
保有水等の調整池の破損	無	調整池の水抜き
地下水検査孔の破損	無	
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	処分場外周の清掃

【備考】・ 廃棄物埋立整理  
 ・ 6 日 アスベストモニタリング  
 ・ 12 日 横浜市資源循環局産業廃棄物対策課による放流水採水検査及びガス検査

● 施設名称：上川井第3 処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1180-1 番地）

点検日：令和 2 年（2020 年）2 月 13 日

点 検 項 目	有・無	状 況 （補修・清掃等）
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	
雨水排水設備の破損	無	
ガス抜き管の破損	無	
覆土の流出、沈下及びクラック	無	
植栽した植物の生育異状	無	
保有水等集排水設備の破損	無	集水設備点検
地下水検査孔の破損	無	
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	
【備考】 ・ 12 日 横浜市資源循環局産業廃棄物対策課による放流水採水検査及びガス検査		