

施設点検

● 施設名称：上川井第2処分場（神奈川県横浜市旭区上川井町 1245 番地）

点検日：令和4年（2022年）2月15日

点検項目	有・無	状況（補修・清掃等）
囲い及び立札の破損	有	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	法面草刈清掃
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	
雨水排水設備の破損	無	雨水排水溝清掃
消火設備の破損	無	
搬入道路の破損及び汚損	無	
洗車設備の破損	無	
ガス抜き管の破損	無	
覆土の流出、沈下及びクラック	有	仮置き残土整理
植栽した植物の生育異状	有	植栽した一部木剪定及び、 枯れて倒れた木の整理
保有水等集排水設備の破損	有	集水設備点検 集水管水位レベルのフロート故障修理
保有水等の調整池の破損	無	
地下水検査孔の破損	無	
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	処分場外周の清掃
【備考】 ・ 廃棄物埋立整理		

● 施設名称：上川井第3処分場（埋立完了済）（神奈川県横浜市旭区上川井町 1180-1 番地）

点検日：令和4年（2022年）2月15日

点検項目	有・無	状況（補修・清掃等）
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	
雨水排水設備の破損	無	雨水排水溝清掃
ガス抜き管の破損	無	
覆土の流出、沈下及びクラック	無	
植栽した植物の生育異状	有	枯れて倒れた木の整理
保有水等集排水設備の破損	無	集水設備点検
地下水検査孔の破損	無	
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	
【備考】		