

# 施設点検

● 施設名称：上川井第2 処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1245 番地）

点検日：令和4年（2022年）6月15日

点検項目	有・無	状況（補修・清掃等）
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	法面草刈清掃
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	第3遊水地内草刈清掃
雨水排水設備の破損	無	
消火設備の破損	無	
搬入道路の破損及び汚損	無	搬入道路の一部拡張
洗車設備の破損	無	
ガス抜き管の破損	無	ガス抜き管周辺の周辺草刈清掃
覆土の流出、沈下及びクラック	無	
植栽した植物の生育異状	無	植栽した一部木の剪定
保有水等集排水設備の破損	有	集水設備点検
保有水等の調整池の破損	無	
地下水検査孔の破損	無	
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	処分場外周の草刈清掃

【備考】

・ 廃棄物埋立場所の整備及び、その他廃棄物埋立整理

● 施設名称：上川井第3 処分場（埋立完了済）（神奈川県横浜市旭区上川井町 1180-1 番地）

点検日：令和4年（2022年）6月15日

点検項目	有・無	状況（補修・清掃等）
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	
雨水排水設備の破損	無	
ガス抜き管の破損	無	
覆土の流出、沈下及びクラック	無	
植栽した植物の生育異状	無	枯れて倒れた木の整理
保有水等集排水設備の破損	無	集水設備点検
地下水検査孔の破損	無	
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	処分場外周の清掃
【備考】		