

# 施設点検

● 施設名称：上川井第2 処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1245 番地）

点検日：令和5年（2023年）4月14日

点検項目	有・無	状況（補修・清掃等）
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	法面一部草刈清掃
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	
雨水排水設備の破損	無	駐車スペース等整備工事に伴い一部雨水排水溝撤去及び新設雨水排水溝清掃
消火設備の破損	無	
搬入道路の破損及び汚損	有	車両搬入ゲート拡張工事及び一部搬入道路整備・搬入道路汚損のため清掃・沈下部分の補修
洗車設備の破損	無	
ガス抜き管の破損	無	ガス抜き管周辺草刈
覆土の流出、沈下及びクラック	無	覆土用土仮置整理
植栽した植物の生育異状	無	植栽した一部木剪定・車両搬入ゲート拡張工事のため一部木伐採整理・枯れて倒れた木の整理
保有水等集排水設備の破損	無	集水設備点検
保有水等の調整池の破損	無	
地下水検査孔の破損	無	
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	有	外部仕切工事に伴い一部撤去及び、破損部分補修・処分場外周草刈清掃
【備考】 ・廃棄物埋立場所整備及びその他廃棄物埋立整理		

● 施設名称：上川井第3 処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1180-1 番地）

点検日：令和5年（2023年）4月14日

点検項目	有・無	状況（補修・清掃等）
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	法面一部草刈清掃
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	
雨水排水設備の破損	無	
ガス抜き管の破損	無	
覆土の流出、沈下及びクラック	無	
植栽した植物の生育異状	無	植栽した一部木剪定
保有水等集排水設備の破損	無	集水設備点検 原水配管及びポンプ配線一部移設
地下水検査孔の破損	無	
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	処分場外周清掃
【備考】		