浸出水処理関連



● 処理設備の点検

点検日: 令和2年(2020年)8月12日

点 検 項 目	有·無	状 況 (補修・清掃等)	
処理施設の破損	無	砂ろ過原水槽内清掃	
処理機器の故障	有	リン酸注入ポンプ詰り修復。 調整槽ブロワーベルト破損により交換	

【備考】

● 放流水検査 (採水場所:最終放流出口)

採水年月日:令和2年(2020年)8月5日

項目	検査結果	項目	検査結果
рН	7.7 mg/1	BOD	1.0 mg/1
COD	3.8 mg/1	SS	1.0 未満 mg/1

● 放流水ダイオキシン類の検査(採水場所:最終放流出口)

採水年月日: 令和 2 年(2020年) 7 月 8 日

項目	検査結果	
ダイオキシン類	0.000000 pg-TEQ/I	

● 周縁地下水検査(採水場所:観測井戸)

採水年月日:令和2年(2020年)8月5日

項目	検査結果
塩化物イオン濃度	20.0 mg/1

● 周縁地下水ダイオキシン類検査(採水場所:観測井戸)

採水年月日: 令和2年(2020年)7月1日

項目	検査結果	
ダイオキシン類	0.013 pg-TEQ/1	