

施設点検

● 施設名称：上川井第2 処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1245 番地）

点検日：令和2年（2020年）4月14日

| 点検項目 | 有・無 | 状況（補修・清掃等） |
|-------------------|-----|-------------------|
| 囲い及び立札の破損 | 無 | |
| 遮水工の破損 | 無 | |
| 擁壁の破損及び法面の崩壊 | 無 | 法面の草刈清掃 |
| 遊水池の破損及び土砂の堆積 | 無 | |
| 雨水排水設備の破損 | 無 | |
| 消火設備の破損 | 無 | |
| 搬入道路の破損及び汚損 | 有 | 搬入道路の汚損により清掃 |
| 洗車設備の破損 | 無 | |
| ガス抜き管の破損 | 無 | |
| 覆土の流出、沈下及びクラック | 無 | 埋立区域の一部最終覆土 |
| 植栽した植物の生育異状 | 無 | 植栽した一部木の剪定 |
| 保有水等集排水設備の破損 | 無 | 集水管点検及びポンプ等メンテナンス |
| 保有水等の調整池の破損 | 無 | 調整池の水抜き |
| 地下水検査孔の破損 | 無 | |
| 外周仕切設備及び内部仕切設備の異状 | 無 | 処分場外周の草刈清掃 |
| 【備考】 ・ 廃棄物埋立整理 | | |

● 施設名称：上川井第3 処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1180-1 番地）

点検日：令和2年（2020年）4月14日

| 点検項目 | 有・無 | 状況（補修・清掃等） |
|-------------------|-----|-------------|
| 囲い及び立札の破損 | 無 | |
| 遮水工の破損 | 無 | |
| 擁壁の破損及び法面の崩壊 | 無 | |
| 遊水池の破損及び土砂の堆積 | 無 | |
| 雨水排水設備の破損 | 無 | |
| ガス抜き管の破損 | 無 | |
| 覆土の流出、沈下及びクラック | 無 | |
| 植栽した植物の生育異状 | 無 | |
| 保有水等集排水設備の破損 | 無 | 集水管及びポンプ等点検 |
| 地下水検査孔の破損 | 無 | |
| 外周仕切設備及び内部仕切設備の異状 | 無 | 処分外周の点検 |
| 【備考】 | | |