

● 処理設備の点検

点検日：令和2年（2020年）1月7日

| 点検項目 | 有・無 | 状況 (補修・清掃等) |
|---------|-----|--------------------------------------|
| 処理施設の破損 | 無 | |
| 処理機器の故障 | 有 | 各機器の圧力計交換・薬品の配管漏れ修復 調整槽ポンプ故障により交換 |
| 【備考】 | | |

● 放流水ダイオキシン類の検査（採水場所：最終放流出口）

採水年月日：令和元年（2019年）7月3日
検査結果日：令和元年（2019年）7月31日

| 項目 | 検査結果 |
|---------|-------------------|
| ダイオキシン類 | 0.000000 pg-TEQ/l |

● 周縁地下水検査（採水場所：観測井戸）

採水年月日：令和2年（2020年）1月22日
検査結果日：令和2年（2020年）1月29日

| 項目 | 検査結果 |
|----------|-----------|
| 塩化物イオン濃度 | 14.0 mg/l |

● 放流水検査（採水場所：最終放流出口）

採水年月日：令和2年（2020年）1月22日
検査結果日：令和2年（2020年）1月29日

| 項目 | 検査結果 | 項目 | 検査結果 |
|-----|-------------|-----|-------------|
| pH | 7.9mg/l | BOD | 6.8 mg/l |
| COD | 0.5 未満 mg/l | SS | 1.0 未満 mg/l |

● 周縁地下水ダイオキシン類検査（採水場所：観測井戸）

採水年月日：令和元年（2019年）6月25日
検査結果日：令和元年（2019年）7月31日

| 項目 | 検査結果 |
|---------|----------------|
| ダイオキシン類 | 0.084 pg-TEQ/l |