浸出水処理関連



● 処理設備の点検

点検日: 令和2年(2020年)4月14日

点 検 項 目	有・無	状 況 (補修・清掃等)	
処理施設の破損	無	施設内清掃	
処理機器の故障	有	汚泥引抜ポンプ詰り修復	

【備考】

● 放流水検査 (採水場所:最終放流出口)

採水年月日: 令和2年(2020年)4月8日 検査結果日: 令和2年(2020年)4月16日

項目	検査結果	項目	検査結果
На	7.9 mg/1	BOD	2.4 mg/1
COD	0.9 mg/1	SS	1.0 mg/1

● 放流水ダイオキシン類の検査(採水場所:最終放流出口)

採水年月日: 令和元年(2019年) 7月3日 検査結果日: 令和元年(2019年) 7月31日

項目	検査結果	
ダイオキシン類	0.000000 pg-TEQ/I	

● 周縁地下水検査(採水場所:観測井戸)

採水年月日: 令和2年(2020年)4月8日 検査結果日: 令和2年(2020年)4月13日

項目	検査結果
塩化物イオン濃度	18.0 mg/1

● 周縁地下水ダイオキシン類検査(採水場所:観測井戸)

採水年月日: 令和元年(2019年) 6月25日 検査結果日: 令和元年(2019年) 7月31日

項目	検査結果	
ダイオキシン類	0.084 pg-TEQ/1	