

● 処理設備の点検

点検日：令和2年（2020年）6月10日

| 点検項目    | 有・無 | 状況<br>(補修・清掃等)         |
|---------|-----|------------------------|
| 処理施設の破損 | 無   | 施設内清掃                  |
| 処理機器の故障 | 有   | 環ポンプ詰り修復・薬品注入ポンプメンテナンス |
| 【備考】    |     |                        |

● 放流水ダイオキシン類の検査（採水場所：最終放流出口）

採水年月日：令和元年(2019年)7月3日  
 検査結果日：令和元年(2019年)7月31日

| 項目      | 検査結果              |
|---------|-------------------|
| ダイオキシン類 | 0.000000 pg-TEQ/l |

● 周縁地下水検査（採水場所：観測井戸）

採水年月日：令和2年（2020年）6月3日  
 検査結果日：令和2年（2020年）6月9日

| 項目       | 検査結果      |
|----------|-----------|
| 塩化物イオン濃度 | 20.0 mg/l |

● 放流水検査（採水場所：最終放流出口）

採水年月日：令和2年（2020年）6月3日  
 検査結果日：令和2年（2020年）6月11日

| 項目  | 検査結果     | 項目  | 検査結果        |
|-----|----------|-----|-------------|
| pH  | 8.0 mg/l | BOD | 0.5 未満 mg/l |
| COD | 4.5 mg/l | SS  | 1.0 mg/l    |

● 周縁地下水ダイオキシン類検査（採水場所：観測井戸）

採水年月日：令和元年(2019年)6月25日  
 検査結果日：令和元年(2019年)7月31日

| 項目      | 検査結果           |
|---------|----------------|
| ダイオキシン類 | 0.084 pg-TEQ/l |